Диспетчер уснул во время смены в Национальном аэропорту Рональда Рейгана

Автор: Russian Washington
24 Марта, 2011

В аэропортах США проверят укомплектованность персоналом всех диспетчерских вышек.Поводом для начала общенациональной инспекции стал инцидент в Национальном аэропорту Рональда Рейгана (Reagan National Airport) в Вашингтоне.

В ночь на среду, 23 марта, два пассажирских самолета были вынуждены самостоятельно провести посадку, так как дежурный диспетчер не выходил в эфир. Спустя некоторое время связь с диспетчерской восстановилась и ВПП продолжила работать в штатном режиме. В ту ночь в вышке аэропорта нес дежурство один человек.

Представитель комитета безопасности перевозок Соединенных Штатов (National Transportation Safety Board) заявил, что не знает причин, по которым дежурный пропал из эфира. Министр транспорта США Рэй Лахуд (Ray LaHood) распорядился расследовать причины произошедшего. Федеральному управлению гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) предписано усилить ночную смену аэропорта Рейгана еще одним дежурным диспетчером. Именно FAA займется проверкой укомплектованности диспетчерских вышек персоналом.

По информации сотрудника аэропорта, пожелавшего остаться неназванным, диспетчер просто заснул на работе. Как выяснилось, на весь аэропрот в ночную смену предусмотрен всего один диспетчер. Национальнй аэропорт Рональда Рейгана является одним из самых загруженых в стране, а подлетная и взлетная полоса проходят неподалеку от Белого Дома и Правительства США.